

Analyserapport nr. 20250529/024
26. juni 2025
Blad 1 af 2

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Badeværelse Vallensbæk Str. vej 210 Vallensbæk Str. Prøvedato: 2025-05-21 Kl. 11:58 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	14,2	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	S_r
Kimal v. 22°C	cfu/ml	3	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Kimal v. 37°C	cfu/ml	3	20	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	1 !	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
pH	pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	110	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	9,7		DS/ISO 17289:2014	5 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkørød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20250529/024
26. juni 2025
Blad 2 af 2

[illegible]

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, Laborant