

Vallensbæk Strands Vandforsyning A.M.B.A.
Egholmvej 4
2665 Vallensbæk Strand

Analyserapport nr. 20251208/021
08. december 2025
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
SHT Vand&Miljø



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Provetype: Udskylningsprøve	
Temperatur		10,4	°C	Toftevej bagerst DGU 207.5242 Vallensbæk Strands Vandforsyning	
				Prøvested:	
				Vandforsyning	
				Prøvedato: 2025-11-18 Kl. 12:12	
				Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,6		DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	90,2		DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	1,1		DS/ISO 17289:2014	5 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_m: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Marie-Louise Andersen, Laborant

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkørød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20251208/021
08. december 2025
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR						
ORGANISKE MIKROFORURENINGER			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
UORG. SPORSTOFFER						
NikkelNiµg/l			9,4		DS/EN ISO 17294-2:2023	20 %

Nikkel er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 289483/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, Laborant