

Vallensbæk Strands Vandforsyning A.M.B.A.
Egholmvej 4
2665 Vallensbæk Strand

Analyserapport nr. 20251208/022
08. december 2025
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
SHT Vand&Miljø



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udskylningsprøve		
Temperatur		10,5	°C	Toftevej v. vej DGU 207 4433		
				Prøvested: Vallensbæk Strands Vandforsyning		
				Prøvedato: 2025-11-18 Kl. 12:18		
				Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH		pH	7,1		DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	100		DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt		O ₂ mg/l	0,5		DS/ISO 17289:2014	5 %
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.						
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. U _{rel} og S _e : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)						
				Marie-Louise Andersen, Laborant		

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkørød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20251208/022
08. december 2025
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR						
ORGANISKE MIKROFORURENINGER			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
UORG. SPORSTOFFER						
Nikkel		Ni µg/l	7,0		DS/EN ISO 17294-2:2023	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Nikkel er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 289484/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*