

Kontrol af organiske mikroforureninger
Boringskontrol, drikkevandsindvinding

Vallensbæk Strands Vandforsyning A.M.B.A.
 Egholmvej 4
 2665 Vallensbæk Strand

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)
 SHT Vand&Miljø

Analysereport nr. 20260813/001
 13. august 2026
 Blad 1 af 1



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	10,4	°C	Prøvedato:	2026-07-21 Kl. 10:45
			Prøvested:	Toftesvej v. vej DGU 207.4433 Vallensbæk Strands Vandforsyning
			Prøvetager:	Laboratoriet
			Prøvematrix:	Grundvand
			Prøvetype:	Udslynningsprøve
			Prøvemethode:	DS/ISO5667-11:2009
UNDERLEVERANDØR	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PFAS-FORBINDELSER	Påvist			
Perfluorbutanoate, PFBA	μg/l	0,0015	LCMSMS	50 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS	μg/l	0,0024	LCMSMS	50 %
Perfluoropentansyre, PFPeA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluoropentansulfonsyre, PFPeS	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluorhexansyre, PFHxA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS	μg/l	0,00038	LCMSMS	50 %
Perfluoroheptansyre, PFHpA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluoroheptansulfonsyre, PFHpS	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluoroktansyre, PFOA	μg/l	0,00051	LCMSMS	50 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS	μg/l	0,00070	LCMSMS	50 %
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS)	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluorononansyre, PFNA	μg/l	0,000056	LCMSMS	50 %
Perfluorononansulfonsyre, PFNS	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluorodekansyre, PFDA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluorodekansulfonsyre, PFDS	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluordodekansyre, PFDoDA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluordodekansulfonsyre, PFDoDS	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluortridekansyre, PFTriDA	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Perfluortridekansulfonsyre, PFTriDS	μg/l	< 0,001	LCMSMS	50 %
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS*	μg/l	0,0016	Beregnet	
PFAS (sum af 22)*	μg/l	0,0055	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

PFAS22 er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2026-06730408, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, Laborant